



2,4Benz. 4X4 uszkodzony ,poobijany,jeździ

14 900


PLN

Dane kontaktowe



www:
powypadkowe.com.pl

- Android Auto
- Interfejs Bluetooth
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- Wyświetlacz typu Head-Up
- Ekran dotykowy
- Dostęp do internetu
- Klimatyzacja automatyczna
- Szyberdach szklany - przesuwany i uchylny
- Tapicerka skórzana
- Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - kierowcy
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - pasażera
- Siedzenie z pamięcią ustawienia
- Ogrzewane siedzenia tylne
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Zmiana biegów w kierownicy
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat adaptacyjny
- Lampy przednie w technologii LED
- Kontrola odległości z przodu (przy parkowaniu)
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Kamera parkowania tył
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Asystent (czujnik) martwego pola
- Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- Kontrola odległości od poprzedzającego
- Ogranicznik prędkości
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hold
- Aktywne rozpoznawanie znaków ograniczających
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Asystent świateł drogowych
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmieglne w technologii LED
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie drogi do domu
- Oświetlenie wnętrza LED
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- Asystent jazdy w korku
- Felgi aluminiowe 19
- ABS
- Elektroniczny system rozdziału siły hamowania
- System wspomagania hamowania
- System hamowania awaryjnego dla ochrony
- Aktywny asystent hamowania awaryjnego
- System ostrzegający o możliwej kolizji
- Alarm ruchu poprzecznego z tyłu pojazdu
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Asystent pasa ruchu
- System powiadamiania o wypadku
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecięcego)



Marka	Honda
Model	CR-V
Typ nadwozia	SUV
Typ paliwa	Benzyna
Uszkodzony	Tak
Rok produkcji	2016
Przebieg	152000
Kolor	Biały
Pojemność skokowa	1498
Moc	193
Skrzynia	Automatyczna
Napęd	4x4 (dołączany ręcznie)
Emisja co2	162
Filtr cząstek stałych	Tak
Liczba drzwi	5